



■ 日程计划

根据送入的单个产品信息显示负载图（按机床/工序）。最佳调度是通过实现坡度自动化的，且可以通过甘特图显示上的拖放操作来调整调度。


【负载图】按机器/流程检查负载状态



【坡度图】可以指定严格遵守截止日期和产能优先级的条件，并自动安排特定生产编号。



【按生产编号排列的甘特图】
逾期流程一目了然



【按机器排列的甘特图】
通过滚动条操作简单地调整流程

