

■处理指令和结果输入

特定机床的工作计划和零件工艺表可提供精确的加工指令。通过结果输入，不仅可以输入内部结果，还可以输入外包处理的结果，可以一目了然地看到进展情况。

【零部件工程表】

附件用于加工指示

部品工程表									
製造CD	A001-KY2006	品名1	アームA型 (L)						
製造CD	1	品名2	ベース						
製造CD		品名3	ベース						
製造CD		品名4	ベース						
製造CD		品名5	ベース						
製造CD		品名6	ベース						
製造CD		品名7	ベース						
製造CD		品名8	ベース						
製造CD		品名9	ベース						
製造CD		品名10	ベース						
製造CD		品名11	ベース						
製造CD		品名12	ベース						
製造CD		品名13	ベース						
製造CD		品名14	ベース						
製造CD		品名15	ベース						
製造CD		品名16	ベース						
製造CD		品名17	ベース						
製造CD		品名18	ベース						
製造CD		品名19	ベース						
製造CD		品名20	ベース						

材料別作業指示表									
製造CD	A001-KY2006	品名1	アームA型 (L)						
製造CD	1	品名2	ベース						
製造CD		品名3	ベース						
製造CD		品名4	ベース						
製造CD		品名5	ベース						
製造CD		品名6	ベース						
製造CD		品名7	ベース						
製造CD		品名8	ベース						
製造CD		品名9	ベース						
製造CD		品名10	ベース						
製造CD		品名11	ベース						
製造CD		品名12	ベース						
製造CD		品名13	ベース						
製造CD		品名14	ベース						
製造CD		品名15	ベース						
製造CD		品名16	ベース						
製造CD		品名17	ベース						
製造CD		品名18	ベース						
製造CD		品名19	ベース						
製造CD		品名20	ベース						

【按流程划分的计划表】

【按机床划分的计划表】

- 输出清单并分发至处理现场
- 也可以使用条形码

【实际输入】在实际输入中输入加工过程和完成情况

【部分図】 实际输入内容会随着进度而被删除，部分图可按进度状态分色显示